

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 28 de Agosto de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03961
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06613



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 28 de Agosto de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03962
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06586



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 28 de Agosto de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03956
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06604



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 28 de Agosto de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	336
Serie equipo:	J2F00912
Modelo motor:	C9
Serie Motor:	TXD00680



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 28 de Agosto de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	349D
Serie equipo:	JGB00364
Modelo motor:	C13
Serie Motor:	TXF02767


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 28 de Agosto de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01245
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE04789



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 28 de Agosto de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01441
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06010



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03961
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06613



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03962
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06586



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03956
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06604



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	336
Serie equipo:	J2F00912
Modelo motor:	C9
Serie Motor:	TXD00680


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01441
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06010


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01245
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE04789



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	349D
Serie equipo:	JGB00364
Modelo motor:	C13
Serie Motor:	TXF02767


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:


El Poder de la Calidad

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03961
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06613



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03962
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06586


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA



Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Camión Articulado
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	B1M03956
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06604



Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	336
Serie equipo:	J2F00912
Modelo motor:	C9
Serie Motor:	TXD00680


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Excelencia:


El Poder de la Calidad

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Excavadora
Modelo equipo:	349D
Serie equipo:	JGB00364
Modelo motor:	C13
Serie Motor:	TXF02767


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA



Excelencia:


El Poder de la Calidad

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01441
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06010


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

CAT

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Excelencia:

El Poder de la Calidad

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	Cargador
Modelo equipo:	966H
Serie equipo:	RYF01245
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE04789


Anayansi Arenas
Sub-Gerente de Soporte al Producto

IIASA

